

Svařitelnost

Test:

1. Prvek, který zmenšuje náchylnost svaru k trhlinám:
 - a) P
 - b) Mn
 - c) N

2. Svařitelnost je vlastnost:
 - a) mechanická
 - b) technologická
 - c) fyzikální

3. Teplota tání čistého hliníku je:
 - a) 2050 °C
 - b) 232 °C
 - c) 658 °C

4. Svařitelná není litina:
 - a) bílá
 - b) šedá
 - c) temperovaná

5. Legovaná ocel s $C_{e>0,5\%}$ je
 - a) zaručeně svařitelná
 - b) svařitelná za určitých podmínek, uvedených v materiálových listech
 - c) vždy nesvařitelná

