

KONTROLNÍ LIST

Obor: TRUHLÁŘ

Ročník: 2.

Předmět: Odborný výcvik

Zadání: Zhotovení pomocné truhlářské kozy podle přiloženého výkresu v ZADÁNÍ.

Postup: A) Vypracuj kusovník

B) Vypracuj výrobní postup

A) Kusovník

	Kusovník – jmenovitý čistý rozměr					
p.č.	popis	materiál	ks	dl.	š.	tl.
1.	Stojka	SM	2	675	65	40
2.	Příčka	SM	1	860	65	40
3.	Horní vlys	SM	1	1 200	65	40
4.	Bačkory	SM	2	500	65	40
5.	Kleštiny	SM	4	cca 270	65	40
6.						

	Kusovník – hrubý přířez					
p.č.	popis	materiál	ks	dl.	š.	tl.
1.	Stojka	SM	1	1500	75	50
2.	Příčka	SM	1	960	75	50
3.	Horní vlys	SM	1	1 300	75	50
4.	Bačkory	SM	1	1300	75	50
5.	Kleštiny	SM	1	1300	75	50
6.						

B) Výrobní postup

1. Výrobní postup – pomocná truhlářská koza

- a. Příčné dělení – kotoučová pila
- b. Podélné dělení – vícelistá rozřezávací pila s tankovým podávacím pásem
- c. Rovinné srovnání – srovnávací frézka
- d. Tloušťkové srovnání – tloušťkovací frézka

- e. Formátování – formátovací pila
- f. Popsat (označit) jednotlivé díly
- g. Rozměřit jednotlivé konstrukční spoje, orýsovat tužkou
- h. Dlaby – horizontální vrtačka (dlabačka)
- i. Čepy - stojky – čepovací frézka
- j. Osazení čepů – čepovací frézka
- k. Čepy kleštiny - čepovací frézka – pozor na směr vláken
- l. Osazení čepů – pásová pila
- m. Dočištění ploch – pásová bruska

2. Kompletace

- a. Klížení PU lepidlo
- b. Kontrola jakosti